



## Città di Montesarchio

VI° SETTORE

GOVERNO DEL TERRITORIO

Piazza San Francesco – 82016 – Montesarchio (BN)

Tel. 0824.892204 – Fax 0824.892239

Prot. 262/G.d.t. del 15 Ottobre 2015

### PROVVEDIMENTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n° 13277 del 19/07/2014 con il quale, ai sensi dell'Art. 109 del D.lgs. 267/00 venivano conferite le funzioni dirigenziali allo scrivente;

VISTO l'art. 5 comma 1 ed art. 6 CAPO II della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato ed integrato con deliberazioni nn. 50/2014, 80/2014, 88/2014 e 104/2014;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore ha facoltà di nominare i Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina di Responsabili del Procedimento in merito agli interventi urgenti che si rendono necessari a seguito del nubifragio verificatosi nella notte tra il 14 e 15 Ottobre 2015;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

#### NOMINA

I dipendenti comunali geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, Responsabili del Procedimento degli interventi che si renderanno necessari a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi sul territorio comunale di Montesarchio nella notte tra il 14 e 15 Ottobre 2015.


L'affidamento della suddetta Responsabilità di Procedimento comporterà per i dipendenti l'istruttoria di ogni adempimento del procedimento fino alla conclusione dello stesso, così come disposto dall'art. 6, Capo II della Legge 241/1990;

Comporterà altresì, l'istruttoria di tutti i procedimenti connessi con il profilo professionale dell'Ufficio di appartenenza che implicano conoscenza ed applicazione di leggi e regolamenti e nella redazione di relazioni, rapporti amministrativi e predisposizioni di atti ed è autorizzato a sottoscrivere gli atti aventi rilevanza esterna, privi di contenuto provvedimentale, come lettere interlocutorie, trasmissione di atti, richieste di informazioni e certificazioni varie.

#### DISPONE

la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore  
(ing. **DUILIO**)





# **CITTÀ DI MONTESARCHIO**

*(Provincia di Benevento)*

U.O.C. UFFICIO TECNICO G.d.T  
P.za San Francesco- 82016 MONTESARCHIO (BN)  
TEL. 0824 -892220-892221-892222 -FAX 832892



**Prot. 263/G.d.T. del 15/10/2015**

**Lavori:** Necessari per il ripristino delle sedi stradali e delle reti di competenza di questo Ente danneggiati dal nubifragio registrato sul territorio Comunale nella notte del 14 e 15 ottobre 2015

## **VERBALE DI ATTESTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DI SOMMA URGENZA**

(art. 176 DPR 207/2010 e art. 204 c. 4 D.lgs. 163/2006)

Premesso che nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2015 si è verificato un violento nubifragio che ha interessato l'intero territorio comunale, gli scriventi Responsabili del Procedimento hanno avuto modo di accertare direttamente le seguenti situazioni di pericolo:

- **In Largo Pontecane** – Via Porrette - riscontrata la presenza di fango e detriti che ha causato l'impraticabilità pedonale e veicolare dell'area [foto n. 001]. Si rende necessaria la pulizia, con mezzi meccanici, della sede viaria e delle cunette per lo scolo delle acque meteoriche al fine di ripristinare l'utilizzo dell'incrocio viario in esame;
- **In Via Pontesica** - riscontrata la presenza di fango e detriti che ha causato l'impraticabilità pedonale e veicolare dell'area derivante dall'occlusione di una griglia alla scolo delle acque meteoriche. Inoltre presenti 3 alberi caduti sulla sede viaria [foto n. 002 - 006]. Necessaria, quindi, pulizia, con mezzi meccanici, della sede viaria e della griglia occlusa al fine di ripristinare l'utilizzo del tratto viario in esame;
- **In Via Alessandro Volta** - riscontrata la presenza di fango e detriti, che ha causato l'impraticabilità pedonale e veicolare dell'area, derivante dalla tracimazione del torrente Badia per occlusione dello stesso causata da rifiuti e detriti [foto n. 007 - 011]. Si rende necessario l'intervento di pulizia, con mezzi meccanici, della sede viaria e dell'alveo del torrente al fine di ripristinare il corretto funzionamento del corso d'acqua ed, al contempo, l'utilizzo del tratto viario in esame;
- **In Via Cervirnara** - si è verificato il sollevamento della pavimentazione del marciapiedi in corrispondenza di pozzetto fognario all'ingresso del parco "Il Viale" [foto n. 012 - 014]. Si rende, quindi, necessario il ripristino della porzione di pavimentazione danneggiata e la risistemazione del pozzetto al fine di rendere nuovamente percorribile il marciapiedi in esame. viaria e del pozzetto fognario al fine di ripristinare l'utilizzo del tratto viario in esame;
- **In Largo Mosca** - riscontrata la presenza di fango e detriti che ha causato l'impraticabilità pedonale e veicolare dell'area derivante dalla tracimazione del torrente Vairano [foto n. 015 - 019];

Necessaria quindi la pulizia, con mezzi meccanici, della sede viaria e al fine di ripristinare la percorribilità dell'area in esame;

- **In Via Sperara** - riscontrato massiccio deterioramento di grandi porzioni del manto bituminoso causato dall'erosione delle acque meteoriche. Inoltre in più punti presenza di fango e detriti provenienti da smottamenti scarpate laterali [foto n. 020 - 023]. Si prevede quindi la pulizia della sede viaria e successivamente il totale rifacimento della pavimentazione danneggiata il tutto al fine di ripristinare l'utilizzo pedonale e veicolare della via pubblica;
- **In Via Frattasi** - riscontrata presenza di fango e detriti in parte della carreggiata causata dalla tracimazione del torrente Varco occluso da rifiuti [foto n. 024 - 028]. Si rende necessaria la pulizia della sede viaria con mezzi meccanici e la disostruzione del torrente dai rifiuti che ne hanno causato la tracimazione al fine di ripristinare il normale utilizzo del tratto viario interessato;
- **In Via Gualignano** - a seguito di smottamento scarpata laterale, riscontrata occupazione della carreggiata da terreno che impedisce la transitabilità della strada. Inoltre danneggiamento in vari punti del manto stradale [foto n. 029 - 030]. Risulta necessaria la pulizia della sede viaria con mezzi meccanici, la messa in sicurezza della scarpata ceduta e, successivamente, il completo rifacimento del manto stradale, al fine di ripristinare l'utilizzo del tratto viario in esame;
- **In Via Sauda** - presenza di fango e detriti sulla carreggiata in prossimità del ponticello su torrente Revullo [foto n. 031 - 034]. Si richiede, quindi, la pulizia del manto stradale per il ripristino della percorribilità del tratto viario in esame;
- **In Via Cirignano** - alcune porzioni del manto stradale risultano danneggiate per l'azione delle acque meteoriche e per la pressione eccessiva, in alcuni punti, della rete fognaria. Presenza, inoltre, di detriti e fango in strada oltre alla occlusione pozzetti scolo acque [foto n. 035]. Risulta quindi necessario il ripristino delle parti sconnesse del manto stradale, la pulizia da fango e detriti e la disostruzione di pozzetti e cunette. Il tutto per ripristinare la percorribilità del tratto viario in esame;
- **In Via Santella** - presenza di detriti e fango in strada che impediscono la circolazione pedonale e veicolare [foto n. 036 - 041]. Detto inconveniente è stato causato dalla tracimazione del torrente Tesa per la presenza di rifiuti che occludono il ponticello sullo stesso. Si rende quindi necessaria la pulizia della carreggiata per ripristinare la circolazione pedonale e veicolare del tratto viario in esame;
- **In Via Pantano** - il manto stradale, realizzato in conglomerato cementizio, risulta lesionato in più punti per l'azione delle acque meteoriche. Dette acque hanno occupato la carreggiata a seguito della tracimazione del fosso vernile che interseca la via in questione [foto n. 042 - 048]. Si prevede, quindi, l'intervento di pulizia del tratto viario da fango e detriti e, la disostruzione del ponticello sul corso d'acqua. Si rende, inoltre necessaria la chiusura al traffico del tratto viario in questione fino alla risoluzione delle problematiche riscontrate;
- **In Via Pantano Piana dei Principi** - si è verificato il parziale cedimento di una scarpata laterale con crollo di parti del muro di sostegno in tufo preesistente [foto n. 049 - 050]. Si rende necessaria in prima istanza la chiusura del tratto viario per poi provvedere alla pulizia della carreggiata;

- **In Via Napoli** – riscontrato danneggiamento asfalto in corrispondenza di pozzetto fognario per eccessiva pressione esercitata dall'acqua [foto n. 051 - 053]. Si rende quindi necessario il ripristino della porzione di pavimentazione stradale danneggiata previo rinfianco del pozzetto fognario. Il tutto per ripristinare il traffico veicolare nell'area;
- **In Via Monaca II** – riscontrata la presenza di fango e detriti sulla carreggiata e l'occlusione di pozzetti e cunette. La strada in esame presenta tali inconvenienti per l'intero tratto viario [foto n. 054]. Si rende quindi necessaria la pulizia della sede viaria, e disostruzione di pozzetti e cunette, per ripristinare la viabilità in esame e garantire la corretta regimentazione delle acque meteoriche;
- **In Via Francesco Petrarca** - presenza di fango e detriti sulla carreggiata dovuta al cedimento, in vari punti, di scarpate laterali e relativi muri di sostegno [foto n. 055 - 057]. In prima istanza, quindi, è necessaria la chiusura la traffico della via in esame e, successivamente, l'attuazione di interventi atti a liberare la strada da fango detriti e macerie, riconfigurazione delle scarpate cedute e rifacimento dei muri di sostegno crollati;
- **In Via San Cappetto** - presenza di fango e detriti sulla carreggiata che impedisce la percorrenza di alcuni tratti della via in esame [foto n. 058]. Si rende necessario intervento di pulizia, con mezzi meccanici dei tratti viari di che trattasi;
- **In Via Fontana** – riscontrata presenza di detriti sulla carreggiata ed occlusione di pozzetti fognari e cunette [foto n.059 - 060]. Si prevede in prima istanza l'intervento di pulizia della sede viaria e, successivamente, quello di pulizia di cunette e pozzetti.
- **In Via Tuoro Sasso** – si è riscontrato il danneggiamento, in vari punti, del manto stradale in conglomerato bituminoso dovuto alla tracimazione del corso d'acqua adiacente [foto n. 061]. Si rende necessario la riconfigurazione di gran parte del tracciato stradale e delle cunette laterali;
- **In Via Paolo Aretino** - manto stradale danneggiato in vari punti per la tracimazione del torrente Tesa [foto n. 062]. È necessario quindi l'intervento di rifacimento della sede viaria e delle relative cunette laterali nei punti danneggiati;
- **In Via Grotte** - danneggiamento marciapiedi e sede viaria per erosione delle acque meteoriche [foto n. 063]. Si rende, quindi, necessario il rifacimento della sede viaria, dei marciapiedi e degli elementi accessori per rendere nuovamente fruibile il tratto stradale in esame;
- **In Via San Sebastiano** – riscontrata la fuoriuscita di liquami da pozzetti fognari [foto n. 064]. Per tale motivo si rende necessario, in prima istanza, l'espurgo del pozzetto occluso e, successivamente, l'intervento di bonifica dell'intero tratto fognario;
- **In via Cantatore** - consistente deterioramento della sede viaria, per l'intero tratto, causato dall'erosione delle acque piovane [foto n. 065]. Si prevede quindi in prima istanza la chiusura al traffico dell'intero tratto viario e, successivamente, il completo rifacimento della sede stradale e delle opere d'arte ad esso connesse;
- **In via Padule** - riscontrata la presenza di fango e detriti in vari punti che impediscono l'utilizzazione della stessa. Detto inconveniente è stato determinato oltre che per l'azione delle acque meteoriche anche da un movimento franoso in atto accelerato dagli eventi calamitosi di che trattasi [foto n. 066 - 068]. Si rende necessario, quindi, in prima istanza un intervento di pulizia del tratto viario ed, in

seconda istanza, un intervento più radicale volto alla realizzazione di una bretella stradale che isoli il tronco stradale sottoposto al movimento franoso;

- **Il torrente Badia** - che attraversa in vari punti il territorio comunale di Montesarchio, ha presentato a tratti fenomeni di esondazione per lo più dovuti alla presenza di rifiuti che precludono il percorso del torrente soprattutto in prossimità di ponticelli [foto n. 069]. Si rendono necessarie, in prima istanza, attività atte alla disostruzione del torrente nei punti in cui si è riscontrata la presenza di rifiuti e, in seconda battuta, un intervento più profondo e generalizzato atto alla canalizzazione ed alla pulizia dell'alveo del corso d'acqua
- **Il Torrente Varco** - in vari punti del territorio comunale di Montesarchio, ha presentato, a tratti, fenomeni di esondazione per lo più dovuti alla presenza di rifiuti che precludono il percorso del torrente soprattutto in prossimità di ponticelli [foto n. 070 - 071]. Anche in questo caso si rendono necessarie in primo luogo attività atte alla disostruzione del torrente, nei punti in cui si è riscontrata la presenza di rifiuti e, in seconda battuta, un intervento più profondo e generalizzato atto al rifacimento degli argini danneggiati con pietrame a secco;
- **Sul Torrente Revullo** - si è verificato il crollo di un ponticello dovuto alla forte pressione esercitata dalle acque del torrente stesso con conseguente interruzione del transito veicolare in via Sauda [foto n. 072]. In prima istanza si prevede, quindi, la rimozione delle parti crollate del ponticello unitamente alla pulizia dell'alveo. Successivamente sarà necessario il totale rifacimento del ponticello ed, in vari tratti, degli argini del torrente danneggiati;
- **Il Torrente Tesa** - è il corso d'acqua più importante del territorio comunale di Montesarchio ed attraversa lo stesso per un lungo tratto. In occasione degli eventi calamitosi in oggetto si è verificata la tracimazione delle acque in vari punti [foto n. 073 - 075], e soprattutto in corrispondenza di ponticelli occlusi da rifiuti. Ciò ha causato danni sia al patrimonio pubblico, quali vie che intersecano detto torrente, che alle proprietà private. Tali inconvenienti rendono necessari in prima battuta interventi atti alla rimozione dei rifiuti che occludono vari ponticelli sul torrente ed in seconda istanza un intervento più profondo di adeguamento con la ricostituzione in più punti degli argini mediante gabbionate;
- **Il Torrente che interseca via Pantano** - ha causato il parziale crollo di un ponticello e la conseguente tracimazione delle acque con danneggiamento degli argini e della sede viaria [foto n. 076]. Si prevede quindi il rifacimento del ponte parzialmente crollato, il rifacimento della sede viaria nei punti danneggiati e la ricostruzione, mediante gabbionate, degli argini danneggiati del torrente;
- **In Via Pantano Piana dei Principi** - si è verificato lo smottamento in più punti di una scarpata laterale alla strada con conseguente crollo del muro di sostegno preesistente [foto n. 077 - 083.]. Si rende quindi necessario il rifacimento del muro di sostegno crollato e la connessa riconfigurazione della scarpata ceduta;
- **Il Torrente che interseca Via De Filippo** - in corrispondenza di un ponticello ha presentato fenomeni di tracimazione con occupazione della sede viaria e sversamento delle acque nell'area di alcuni condomini privati. Tale fenomeno è stato favorito dalla presenza di rifiuti di vario genere che occludevano la tubazione sottoposta alla strada [foto n. 084]. Si rende necessaria in prima istanza la

disostruzione del ponticello in esame per ripristinarne la corretta funzionalità e, in seconda battuta, la realizzazione di due nuovi pozzetti di ispezione;

- **Il Torrente Pontecane** - è tracimato in vari punti [foto n. 085 - 086]. del suo percorso, soprattutto in corrispondenza di ponticelli, risultati ostruiti da rifiuti di vario genere. Tale circostanza ha causato svariati danni sia alle vie pubbliche che alle proprietà private . Ciò rende necessari, nell'immediato, interventi di disostruzione dei ponticelli, la dove si è riscontrata la presenza di rifiuti, oltre al taglio di alberi caduti nell'alveo. Successivamente si prevede l'attuazione di interventi più radicali atti alla pulizia generalizzata dell'alveo e alla canalizzazione, la dove possibile, del corso d'acqua;
- **I Torrenti Padule e Iemale** - sono tracimati in vari punti del loro percorso [foto n. 087 - 089]. soprattutto per la presenza di rifiuti e vegetazione. Tale circostanza ha causato svariati danni sia alle vie pubbliche che alle proprietà private. Si prevede, quindi, la pulizia dell'alveo da rifiuti e vegetazione e, al contempo, l'attuazione di interventi più radicali atti alla pulizia generalizzata dell'alveo del corso d'acqua;

Preso atto della situazione dei luoghi;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemila quindici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 12:00 , i sottoscritti Responsabili del Procedimento




#### ATTESTANO

- Che sussistono le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio e pertanto si rende necessaria l'immediata esecuzione dei lavori indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
- Le cause che hanno provocato lo stato di somma urgenza derivano dalle violente precipitazioni piovose verificatesi nella notte del 14 e 15 ottobre 2015;
- Per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e sui beni soggetti alle disposizioni sui beni culturali D.lgs. 42/2004, occorre eseguire interventi di *Pulizia delle sedi stradali; ripristino delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi danneggiati; disostruzione di cadutoie pozzetti e ponticelli, taglio e rimozione vegetazione;*

Il presente verbale, unitamente al verbale di consegna dei lavori e alla perizia giustificativa dei lavori, sarà inviato alla stazione appaltante entro 10 giorni.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Agostino MATALUNI

  
  
Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Calvatore FIORILLO  




# CITTÀ DI MONTESARCHIO

## PROVINCIA DI BENEVENTO

Ufficio Tecnico – Settore VI Governo del Territorio

Tel 0824 892222/220 - fax 0824 892220

mail [lpp@comune.montesarchio.bn.it](mailto:lpp@comune.montesarchio.bn.it) pec: [lpp@pec.comune.montesarchio.bn.it](mailto:lpp@pec.comune.montesarchio.bn.it)

LAVORI DI LAVORI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI E DELLE RETI DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE DANNEGGIATI DAL NUBIFRAGIO REGISTRATO SUL TERRITORIO COMUNALE NELLA NOTTE DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015

Esecutori: Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni, Panella ECOLOGIA S.r.l.

### VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN ECONOMIA DI SOMMA URGENZA

L'anno emila quindici il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 12.00 in Montesarchio, gli scriventi Responsabili del Procedimento:

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 15/10/2015 prot. 263/G.d.T.;

Dato atto che permangono le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio;

Atteso che sui luoghi dell'evento sono presenti le ditte Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni con sede alla Via Fontana n. 71 Montesarchio (BN), e Panella ECOLOGIA S.r.l.

con sede alla Via Fontana n. 72 Montesarchio (BN), disponibili ad eseguire i lavori di somma urgenza di cui alle problematiche in oggetto:

Alla presenza del Sig. PAOLO Giovanni, in qualità di rappresentante della ditta Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni e della Sig.ra PANELLA Costanza come rappresentante della ditta Panella ECOLOGIA S.r.l.;

### ORDINA

Alle predette ditte la immediata esecuzione dei lavori nei limiti di quanto necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza;

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza viene affidata in forma diretta agli esecutori sopra indicati, individuati dagli scriventi Responsabili del Procedimento, in quanto in possesso delle attrezzature e della mano d'opera necessari per rimuovere lo stato di pericolo.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è quantificato in complessivi € 39.000,00 oltre IVA al 22%.

Tale importo è definito consensualmente con gli esecutori.

Ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008, non si applica l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento in quanto è necessario che l'esecuzione dei lavori in parola avvenga immediatamente per prevenire incidenti imminenti.


Il presente verbale, unitamente al verbale di somma urgenza e alla perizia giustificativa dei lavori, sarà inviato alla stazione appaltante, entro 10 giorni.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

I Responsabili del Procedimento

(Geom. Salvatore FIORILLO)

(Geom. Agostino MATALONI)



DITTA PAOLO GIOVANNI

Le ditte Esecutrici

Impresa Edile Stradale Movimento Terra

Via Fontana, 71 - Tel./Fax 0824 892222

82016 MONTESARCHIO (BN)

C.F. PLA GNN 67M05 7636P

Part. IVA 00818610628

Paola Nally

Paola Nally

C.F. e P.I. n. 027



# CITTÀ DI MONTESARCHIO

## PROVINCIA DI BENEVENTO

Ufficio Tecnico – Settore VI Governo del Territorio

Tel 0824 892222/220 - fax 0824 892220

mail [llpp@comune.montesarchio.bn.it](mailto:llpp@comune.montesarchio.bn.it) pec: [llpp@pec.comune.montesarchio.bn.it](mailto:llpp@pec.comune.montesarchio.bn.it)

Prot. 267/G.d.T. del 22.10.2015

**Lavori:** LAVORI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI E DELLE RETI DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE DANNEGGIATI DAL NUBIFRAGIO REGISTRATO SUL TERRITORIO COMUNALE NELLA NOTTE DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015

**Esecutori :** Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni

### PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI IN ECONOMIA DI SOMMA URGENZA (art. 176 D.P.R. 207/2010)

**Visto** il verbale di somma urgenza prot. 263/G.d.T. del 15.10.2015

**Visto** il verbale di consegna lavori di somma urgenza del 15.10.2015

**Dato atto** che in tali verbali sono riportate le circostanze di somma urgenza che hanno comportato l'immediata esecuzione dei lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

**Atteso che** la realizzazione di tali lavori si rende necessaria per il ripristino delle sedi stradali e delle reti di competenza di questo ente danneggiati dal nubifragio registrato sul territorio comunale nella notte del 14 e 15 ottobre 2015;

**Visto** l'art. 176 del D.P.R. 207/2010 che prevede la redazione di una perizia giustificativa entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori stessi.


### TUTTO CIÒ PREMESSO

Per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, si è reso necessario eseguire le lavorazioni come sotto evidenziate e quantificate, del che si redige la presente perizia giustificativa:

LAVORAZIONE	COSTO UNITARIO (€/ora)	ORE STIMATE DI LAVORAZIONE	COSTO TOTALE LAVORAZIONI
Pulizia stradale e corsi d'acqua con escavatore cingolato	€ 201,60	370,00	€ 37.592,00
Disostruzione e pulizia condotte fognarie con noleggio a caldo veicolo con attrezzatura combinata per disotturazione e pulizia	€ 170,00	9,00	€ 1.530,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 39.122,00</b>

I Responsabili del Procedimento

(geom. Salvatore FIORILLO)


  
 (geom. Agostino MATALUNI)





# **CITTÀ DI MONTESARCHIO**

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

## **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n° 175 del 4 dicembre 2015**

**O G G E T T O: PRESA D'ATTO VERBALE SOMMA URGENZA PER I LAVORI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI E DELLE RETI DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE DANNEGGIATI DAL NUBIFRAGIO REGISTRATO SUL TERRITORIO COMUNALE NELLA NOTTE DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015**

L'ANNO DUEMILAQUINDICI il giorno QUATTRO del mese di dicembre alle ore 12,30 con prosiegua, nel Palazzo del Comune di Montesarchio, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sig.ri:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1) Francesco DAMIANO  | SINDACO – PRESIDENTE |
| 2) Antonio DE MIZIO   | COMPONENTE           |
| 3) Avv. Giuseppe IZZO | COMPONENTE           |
| 3) Dr. Nicola STRIANI | COMPONENTE           |

SONO ASSENTI:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1) Dott. Catello DI SOMMA   | COMPONENTE |
| 2) Dr.ssa Annalisa CLEMENTE | COMPONENTE |

IL PRESIDENTE constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbalizza la seduta il Segretario Generale Dr. Cosimo Francesca.

I PARERI EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 sono allegati alla presente

# L A G I U N T A C O M U N A L E

Su conforme relazione e proposta dei Responsabili del Procedimento geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI;

VISTO il verbale prot. 26/G.d.T. del 15/10/2015 a firma dei predetti Responsabili del Procedimento.

---

Prot. 263/G.d.t. del 15/10/2015

**Oggetto** : lavori necessari per il ripristino delle sedi stradali e delle reti di competenza di questo ente danneggiati dal nubifragio registrato sul territorio comunale nella notte del 14 e 15 ottobre 2015

## VERBALE DI ATTESTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DI SOMMA URGENZA

(art. 176 DPR 207/2010 e art. 204 c. 4 D.lgs. 163/2006)

Premesso che nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2015 si è verificato un violento nubifragio che ha interessato l'intero territorio comunale, gli scriventi Responsabili del Procedimento hanno avuto modo di accertare direttamente le seguenti situazioni di pericolo:

- **In Largo Pontecane** – Via Porrette - riscontrata la presenza di fango e detriti che ha causato l'impraticabilità pedonale e veicolare dell'area [foto n. 001]. Si rende necessaria la pulizia, con mezzi meccanici, della sede viaria e delle cunette per lo scolo delle acque meteoriche al fine di ripristinare l'utilizzo dell'incrocio viario in esame;
- **In Via Pontesica** - riscontrata la presenza di fango e detriti che ha causato l'impraticabilità pedonale e veicolare dell'area derivante dall'occlusione di una griglia atta allo scolo delle acque meteoriche. Inoltre presenti 3 alberi caduti sulla sede viaria [foto n. 002 - 006]. Necessaria, quindi, pulizia, con mezzi meccanici, della sede viaria e della griglia occlusa al fine di ripristinare l'utilizzo del tratto viario in esame;
- **In Via Alessandro Volta** - riscontrata la presenza di fango e detriti , che ha causato l'impraticabilità pedonale e veicolare dell'area, derivante dalla tracimazione del torrente Badia per occlusione dello stesso causata da rifiuti e detriti [foto n. 007 - 011]. Si rende necessario l'intervento di pulizia, con mezzi meccanici, della sede viaria e dell'alveo del torrente al fine di ripristinare il corretto funzionamento del corso d'acqua ed, al contempo, l'utilizzo del tratto viario in esame;
- **In Via Cervirna** - si è verificato il sollevamento della pavimentazione del marciapiedi in corrispondenza di pozzetto fognario all'ingresso del parco "Il Viale" [foto n. 012 - 014]. Si rende, quindi, necessario il ripristino della porzione di pavimentazione danneggiata e la risistemazione del pozzetto al fine di rendere nuovamente percorribile il marciapiedi in esame. viaria e del pozzetto fognario al fine di ripristinare l'utilizzo del tratto viario in esame;
- **In Largo Mosca** - riscontrata la presenza di fango e detriti che ha causato l'impraticabilità pedonale e veicolare dell'area derivante dalla tracimazione del torrente Vairano [foto n. 015 - 019]; Necessaria quindi la pulizia, con mezzi meccanici, della sede viaria e al fine di ripristinare la percorribilità dell'area in esame;
- **In Via Sperara** - riscontrato massiccio deterioramento di grandi porzioni del manto bituminoso causato dall'erosione delle acque meteoriche. Inoltre in più punti presenza di fango e detriti provenienti da smottamenti scarpate laterali [foto n. 020 - 023]. Si prevede quindi la pulizia della sede viaria e successivamente il totale rifacimento della pavimentazione danneggiata il tutto al fine di ripristinare l'utilizzo pedonale e veicolare della via pubblica;

- **In Via Frattasi** - riscontrata presenza di fango e detriti in parte della carreggiata causata dalla tracimazione del torrente Varco occluso da rifiuti [foto n. 024 - 028]. Si rende necessaria la pulizia delle sede viaria con mezzi meccanici e la disostruzione del torrente dai rifiuti che ne hanno causato la tracimazione al fine di ripristinare il normale utilizzo del tratto viario interessato;
- **In Via Gualignano** - a seguito di smottamento scarpata laterale, riscontrata occupazione della carreggiata da terreno che impedisce la transitabilità della strada. Inoltre danneggiamento in vari punti del manto stradale [foto n. 029 - 030]. Risulta necessaria la pulizia delle sede viaria con mezzi meccanici, la messa in sicurezza della scarpata ceduta e, successivamente, il completo rifacimento del manto stradale, al fine di ripristinare l'utilizzo del tratto viario in esame;
- **In Via Sauda** - presenza di fango e detriti sulla carreggiata in prossimità del ponticello su torrente Revullo [foto n. 031 - 034]. Si richiede, quindi, la pulizia del manto stradale per il ripristino della percorribilità del tratto viario in esame;
- **In Via Cirignano** – alcune porzioni del manto stradale risultano danneggiate per l'azione delle acque meteoriche e per la pressione eccessiva, in alcuni punti, della rete fognaria. Presenza, inoltre, di detriti e fango in strada oltre alla occlusione pozzetti scolo acque [foto n. 035]. Risulta quindi necessario il ripristino delle parti sconnesse del manto stradale, la pulizia da fango e detriti e la disostruzione di pozzetti e cunette. Il tutto per ripristinare la percorribilità del tratto viario in esame;
- **In Via Santella** - presenza di detriti e fango in strada che impediscono la circolazione pedonale e veicolare [foto n. 036 - 041]. Detto inconveniente è stato causato dalla tracimazione del torrente Tesa per la presenza di rifiuti che occludono il ponticello sullo stesso. Si rende quindi necessaria la pulizia della carreggiata per ripristinare la circolazione pedonale e veicolare del tratto viario in esame;
- **In Via Pantano** - il manto stradale, realizzato in conglomerato cementizio, risulta lesionato in più punti per l'azione delle acque meteoriche. Dette acque hanno occupato la carreggiata a seguito della tracimazione del fosso vernile che interseca la via in questione [foto n. 042 - 048]. Si prevede, quindi, l'intervento di pulizia del tratto viario da fango e detriti e, la disostruzione del ponticello sul corso d'acqua. Si rende, inoltre necessaria la chiusura al traffico del tratto viario in questione fino alla risoluzione delle problematiche riscontrate;
- **In Via Pantano Piana dei Principi** – si è verificato il parziale cedimento di una scarpata laterale con crollo di parti del muro di sostegno in tufo preesistente [foto n. 049 - 050]. Si rende necessaria in prima istanza la chiusura del tratto viario per poi provvedere alla pulizia della carreggiata;
- **In Via Napoli** – riscontrato danneggiamento asfalto in corrispondenza di pozzetto fognario per eccessiva pressione esercitata dall'acqua [foto n. 051 - 053]. Si rende quindi necessario il ripristino della porzione di pavimentazione stradale danneggiata previo rinfianco del pozzetto fognario. Il tutto per ripristinare il traffico veicolare nell'area;
- **In Via Monaca II** – riscontrata la presenza di fango e detriti sulla carreggiata e l'occlusione di pozzetti e cunette. La strada in esame presenta tali inconvenienti per l'intero tratto viario [foto n. 054]. Si rende quindi necessaria la pulizia della sede viaria, e disostruzione di pozzetti e cunette, per ripristinare la viabilità in esame e garantire la corretta regimentazione delle acque meteoriche;
- **In Via Francesco Petrarca** - presenza di fango e detriti sulla carreggiata dovuta al cedimento, in vari punti, di scarpate laterali e relativi muri di sostegno [foto n. 055 - 057]. In prima istanza, quindi, è necessaria la

- chiusura la traffico della via in esame e, successivamente, l'attuazione di interventi atti a liberare la strada da fango detriti e macerie, riconfigurazione delle scarpate cedute e rifacimento dei muri di sostegno crollati;
- **In Via San Cappelto** - presenza di fango e detriti sulla carreggiata che impedisce la percorrenza di alcuni tratti della via in esame [foto n. 058]. Si rende necessario intervento di pulizia, con mezzi meccanici dei tratti viari di che trattasi;
  - **In Via Fontana** – riscontrata presenza di detriti sulla carreggiata ed occlusione di pozzetti fognari e cunette [foto n.059 - 060]. Si prevede in prima istanza l'intervento di pulizia della sede viaria e, successivamente, quello di pulizia di cunette e pozzetti.
  - **In Via Tuoro Sasso** – si è riscontrato il danneggiamento, in vari punti, del manto stradale in conglomerato bituminoso dovuto alla tracimazione del corso d'acqua adiacente [foto n. 061]. Si rende necessario la riconfigurazione di gran parte del tracciato stradale e delle cunette laterali;
  - **In Via Paolo Aretino** - manto stradale danneggiato in vari punti per la tracimazione del torrente Tesa [foto n. 062]. È necessario quindi l'intervento di rifacimento della sede viaria e delle relative cunette laterali nei punti danneggiati;
  - **In Via Grotte** - danneggiamento marciapiedi e sede viaria per erosione delle acque meteoriche [foto n. 063]. Si rende, quindi, necessario il rifacimento della sede viaria, dei marciapiedi e degli elementi accessori per rendere nuovamente fruibile il tratto stradale in esame;
  - **In Via San Sebastiano** – riscontrata la fuoriuscita di liquami da pozzetti fognari [foto n. 064]. Per tale motivo si rende necessario, in prima istanza, l'espurgo del pozzetto occluso e, successivamente, l'intervento di bonifica dell'intero tratto fognario;
  - **In via Cantatore** - consistente deterioramento della sede viaria, per l'intero tratto, causato dall'erosione delle acque piovane [foto n. 065]. Si prevede quindi in prima istanza la chiusura al traffico dell'intero tratto viario e, successivamente, il completo rifacimento della sede stradale e delle opere d'arte ad esso connesse;
  - **In via Padule** - riscontrata la presenza di fango e detriti in vari punti che impediscono l'utilizzazione della stessa. Detto inconveniente è stato determinato oltre che per l'azione delle acque meteoriche anche da un movimento franoso in atto accelerato dagli eventi calamitosi di che trattasi [foto n. 066 - 068]. Si rende necessario, quindi, in prima istanza un intervento di pulizia del tratto viario ed, in seconda istanza, un intervento più radicale volto alla realizzazione di una bretella stradale che isoli il tronco stradale sottoposto al movimento franoso;
  - **Il torrente Badia** - che attraversa in vari punti il territorio comunale di Montesarchio, ha presentato a tratti fenomeni di esondazione per lo più dovuti alla presenza di rifiuti che precludono il percorso del torrente soprattutto in prossimità di ponticelli [foto n. 069]. Si rendono necessarie, in prima istanza, attività atte alla disostruzione del torrente nei punti in cui si è riscontrata la presenza di rifiuti e, in seconda battuta, un intervento più profondo e generalizzato atto alla canalizzazione ed alla pulizia dell'alveo del corso d'acqua
  - **Il Torrente Varco** – in vari punti del territorio comunale di Montesarchio, ha presentato, a tratti, fenomeni di esondazione per lo più dovuti alla presenza di rifiuti che precludono il percorso del torrente soprattutto in prossimità di ponticelli [foto n. 070 - 071]. Anche in questo caso si rendono necessarie in primo luogo attività atte alla disostruzione del torrente, nei punti in cui si è riscontrata la presenza di rifiuti e, in seconda battuta, un intervento più profondo e generalizzato atto al rifacimento degli argini danneggiati con pietrame a secco;

- **Sul Torrente Revullo** - si è verificato il crollo di un ponticello dovuto alla forte pressione esercitata dalle acque del torrente stesso con conseguente interruzione del transito veicolare in via Sauda [foto n. 072]. In prima istanza si prevede, quindi, la rimozione delle parti crollate del ponticello unitamente alla pulizia dell'alveo. Successivamente sarà necessario il totale rifacimento del ponticello ed, in vari tratti, degli argini del torrente danneggiati;
- **Il Torrente Tesa** - è il corso d'acqua più importante del territorio comunale di Montesarchio ed attraversa lo stesso per un lungo tratto. In occasione degli eventi calamitosi in oggetto si è verificata la tracimazione delle acque in vari punti [foto n. 073 - 075]. e soprattutto in corrispondenza di ponticelli occlusi da rifiuti. Ciò ha causato danni sia al patrimonio pubblico, quali vie che intersecano detto torrente, che alle proprietà private. Tali inconvenienti rendono necessari in prima battuta interventi atti alla rimozione dei rifiuti che occludono vari ponticelli sul torrente ed in seconda istanza un intervento più profondo di adeguamento con la ricostituzione in più punti degli argini mediante gabbionate;
- **Il Torrente che interseca via Pantano** - ha causato il parziale crollo di un ponticello e la conseguente tracimazione delle acque con danneggiamento degli argini e della sede viaria [foto n. 076]. Si prevede quindi il rifacimento del ponte parzialmente crollato, il rifacimento della sede viaria nei punti danneggiati e la ricostruzione, mediante gabbionate, degli argini danneggiati del torrente;
- **In Via Pantano Piana dei Principi** - si è verificato lo smottamento in più punti di una scarpata laterale alla strada con conseguente crollo del muro di sostegno preesistente [foto n. 077 - 083.]. Si rende quindi necessario il rifacimento del muro di sostegno crollato e la connessa riconfigurazione della scarpata ceduta;
- **Il Torrente che interseca Via De Filippo** - in corrispondenza di un ponticello ha presentato fenomeni di tracimazione con occupazione della sede viaria e sversamento delle acque nell'area di alcuni condomini privati. Tale fenomeno è stato favorito dalla presenza di rifiuti di vario genere che occludevano la tubazione sottoposta alla strada [foto n. 084]. Si rende necessaria in prima istanza la disostruzione del ponticello in esame per ripristinarne la corretta funzionalità e, in seconda battuta, la realizzazione di due nuovi pozzetti di ispezione;
- **Il Torrente Pontecane** - è tracimato in vari punti [foto n. 085 - 086]. del suo percorso, soprattutto in corrispondenza di ponticelli, risultati ostruiti da rifiuti di vario genere. Tale circostanza ha causato svariati danni sia alle vie pubbliche che alle proprietà private. Ciò rende necessari, nell'immediato, interventi di disostruzione dei ponticelli, la dove si è riscontrata la presenza di rifiuti, oltre al taglio di alberi caduti nell'alveo. Successivamente si prevede l'attuazione di interventi più radicali atti alla pulizia generalizzata dell'alveo e alla canalizzazione, la dove possibile, del corso d'acqua;
- **I Torrenti Padule e Iemale** - sono tracimati in vari punti del loro percorso [foto n. 087 - 089]. soprattutto per la presenza di rifiuti e vegetazione. Tale circostanza ha causato svariati danni sia alle vie pubbliche che alle proprietà private. Si prevede, quindi, la pulizia dell'alveo da rifiuti e vegetazione e, al contempo, l'attuazione di interventi più radicali atti alla pulizia generalizzata dell'alveo del corso d'acqua;

Preso atto della situazione dei luoghi;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

L'anno duemila quindici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 12:00 , i sottoscritti Responsabili del Procedimento

**A T T E S T A N O**

- Che sussistono le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio e pertanto si rende necessaria l'immediata esecuzione dei lavori indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
- Le cause che hanno provocato lo stato di somma urgenza derivano dalle violente precipitazioni piovose verificatesi nella notte del 14 e 15 ottobre 2015;
- Per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e sui beni soggetti alle disposizioni sui beni culturali D.lgs. 42/2004, occorre eseguire interventi di *Pulizia delle sedi stradali; ripristino delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi danneggiati; distruzione di caditoie pozzetti e ponticelli, taglio e rimozione vegetazione;*

Il presente verbale, unitamente al verbale di consegna dei lavori e alla perizia giustificativa dei lavori, sarà inviato alla stazione appaltante entro 10 giorni.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

FIRMATO I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO Geom. Salvatore FIORILLO e Geom. Agostino MATALUNI

=====

**RICHIAMATI** gli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;

**VISTO** il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e più specificatamente l'art. 57, 2° comma, lettera c);

**VISTA** la perizia giustificativa di tali lavori redatta dei Responsabili del Procedimento geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI;

=====

**Prot. 267/G.d.T. del 22.10.2015**

**Lavori:** LAVORI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI E DELLE RETI DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE DANNEGGIATI DAL NUBIFRAGIO REGISTRATO SUL TERRITORIO COMUNALE NELLA NOTTE DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015

**Esecutori :** Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni e Panella ECOLOGIA S.r.l.

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI IN ECONOMIA  
DI SOMMA URGENZA**

(art. 176 D.P.R. 207/2010)

**Visto** il verbale di somma urgenza prot. 263/G.d.T. del 15.10.2015

**Visto** il verbale di consegna lavori di somma urgenza del 15.10.2015

**Dato atto** che in tali verbali sono riportate le circostanze di somma urgenza che hanno comportato l'immediata esecuzione dei lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

**Atteso che** la realizzazione di tali lavori si rende necessaria per il ripristino delle sedi stradali e delle reti di competenza di questo ente danneggiati dal nubifragio registrato sul territorio comunale nella notte del 14 e 15 ottobre 2015;

**Visto** l'art. 176 del D.P.R. 207/2010 che prevede la redazione di una perizia giustificativa entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori stessi.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, si è reso necessario eseguire le lavorazioni come sotto evidenziate e quantificate, del che si redige la presente perizia giustificativa:

PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

LAVORAZIONE	COSTO UNITARIO [€/ora]	ORE STIMATE DI LAVORAZIONE	COSTO TOTALE LAVORAZIONI
Pulizia stradale e corsi d'acqua con escavatore cingolato	€ 101,60	370,00	€ 37.592,00
Disostruzione e pulizia condotte fognarie con noleggio a caldo veicolo con attrezzatura combinata per disotturazione e pulizia	€ 170,00	9,00	€ 1.530,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 39.122,00</b>

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra sono state interpellate le ditte Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni, con sede in Via Fontana, 71 82016 Montesarchio (BN), e la ditta PANELLA ECOLOGIA S.r.l., con sede in C.da Malepasso 82016 Montesarchio, resesi immediatamente disponibili ad eseguire i lavori di somma urgenza atti al ripristino delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità connesse agli eventi in oggetto pertanto è stato predisposto l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 176 comma 3 del D.P.R. 207/2010, giusto Verbale di Consegna del 15/10/2015

FIRMATO I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO Geom. Salvatore FIORILLO, Geom. Agostino MATALUNI

=====

TENUTO PRESENTE che per il carattere urgente e indifferibile degli interventi non è stato possibile adottare preventivamente i relativi impegni di spesa;

RITENUTO, ai sensi di quanto previsto dal comma 4° dell'art.176 del D.P.R. n. 207/2010, provvedere alla presa d'atto ed approvazione dei lavori predetti, nonché alla copertura delle spese conseguenti, per l'ammontare di € 39.122,00;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 30.11.2015, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in sede di variazioni di assestamento generale del Bilancio di Previsione 2015, è stata stanziata la somma necessaria a far fronte agli interventi emergenziali a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 14 e 15 ottobre 2015, prevedendo la copertura delle relative spese con i fondi che saranno assegnati a questo Ente in esecuzione della Ordinanza n. 298/2015 del Capo Dipartimento Protezione Civile recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal Responsabile del Settore Governo del Territorio ing. Domenico Duilio, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario - Dott. Silvio Adamo, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI CON VOTAZIONE PALESE

D E L I B E R A

per le motivazioni addotte in premessa che si intendono di seguito riportate:

1. di approvare il verbale dei lavori di somma urgenza testualmente riportato in narrativa, redatto, dai Responsabili del Procedimento geom. Salvatore FIORILLO e Geom. Agostino MATALUNI, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n° 207/2010;
2. di evidenziare e dare atto che, nel caso in esame, è ravvisabile la fattispecie di cui all'art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n° 163/2006;

3. di approvare ai sensi del comma 4 dell'art. 176 del D.P.R. n° 207/2010 la perizia estimativa di tali lavori redatta dagli stessi Responsabili del Procedimento, dell'importo presuntivo di euro 39.122,00;
4. di autorizzare l'adozione dei consequenziali provvedimenti volti alla liquidazione della spesa, onerandone il Settore Governo del Territorio, precisando che il Responsabile del Settore Finanziario ha comunicato la disponibilità di tale importo al cap. 493 del corrente bilancio, dando atto che alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno assegnati a questo Ente in esecuzione della Ordinanza n. 298/2015 del Capo Dipartimento Protezione Civile recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania";
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

IL SINDACO

(Francesco Damiano)

== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cosimo Francesca)

== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==



**E' copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Montesarchio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

**PUBBLICAZIONE**

**La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale del Comune di Montesarchio ex art. 32 Legge n° 69 del 18 giugno 2009 e s.m. e i. per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 comma 1 Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267).**

**Montesarchio, li 9 dicembre 2015**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

---

---

**IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE,  
VISTI GLI ATTI D'UFFICIO**

**ATTESTA**

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

**E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ed il relativo testo è stato messo a disposizione dei Consiglieri, nella stessa data di affissione all'Albo Pretorio, così come prescritto dall'art. 125 Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267**

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267);**

**Montesarchio, li**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

---

---

**PER L'ESECUZIONE della presente deliberazione sono competenti il SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

---

---



# CITTÀ DI MONTESARCHIO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

**O G G E T T O :** PRESA D'ATTO VERBALE SOMMA URGENZA PER I LAVORI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI E DELLE RETI DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE DANNEGGIATI DAL NUBIFRAGIO REGISTRATO SUL TERRITORIO COMUNALE NELLA NOTTE DEL 14 E 15 OTTOBRE 2015

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e i. e dell'art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 3 del 25 gennaio 2013, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

**ESPRIME**

parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.

**ATTESTA**

altresì, che la stessa comporta i seguenti oneri economici a carico di questo Comune:

euro 39.122,00 oltre IVA al 22%, salvo riconoscimento della spesa ai sensi dell'O.C.D.P.C. n.298 del 17 novembre 2015: primi interventi urgenti per gli eccezionali eventi meteorologici che dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito la regione Campania.

Montesarchio, lì 3/12/2015

IL Responsabile DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
Ing. Domenico DUILIO  
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e i. e dell'art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 3 del 25 gennaio 2013, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

**ESPRIME**

parere favorevole di regolarità contabile e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.

Montesarchio, lì 3/12/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Silvio ADAMO  
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==



## Città di Montesarchio

VI° SETTORE

GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Reti Viarie e Tecnologiche

Piazza San Francesco – 82016 – Montesarchio (BN)

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

---

**OGGETTO** : Interventi di Somma Urgenza atti al ripristino della funzionalità della rete stradale del Comune di Montesarchio a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2015

**LOCALITA'** : territorio comunale Montesarchio.

**CONTRATTO** : Consegna lavori del 15.10.2015 e Perizia Giustificativa prot. 267/G.d.t. del 22.10.2015

**IMPORTO LAVORI PREVENTIVATO**: Euro 39.122,00

**IMPRESA AGGIUDICATARIA** : Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni – PANELLA ECOLOGIA S.r.l.

**DIRETTORE DEI LAVORI** : geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI

---

L'anno duemila quindici il giorno 16 (sedici) del mese di Novembre i sottoscritti geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI in qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

#### VISTI

- Part. 199 del D.P.R. 207/2010;
- Il verbale di attestazione lavori in economia di Somma Urgenza , prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015 in cui si individuavano i siti presso i quali, a seguito degli eventi calamitosi dell'Ottobre 2015, si rendevano necessari interventi atti al ripristino della funzionalità delle reti viarie danneggiate;
- Il Verbale di Consegna lavori del 15.10.2015 con il quale i lavori in oggetto venivano affidati alle ditte Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni – PANELLA ECOLOGIA S.r.l.;
- gli atti della contabilità dei lavori, ovvero il computo metrico consuntivo redatto in data 16.11.2015;

previo adeguato preavviso verbale e alla presenza unitamente agli scriventi geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI dei Sig.ri PAOLO Giovanni, per l'Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni, e la Sig.ra PANELLA Costanza, per la ditta PANELLA ECOLOGIA S.r.l.

#### HANNO PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base di quanto pattuito in fase di consegna, riscontrando che gli stessi risultano conclusi, per quanto concerne tutte le attività di pulizia stradale e di corsi d'acqua da fango e detriti, e per quanto concerne le attività di disostruzione di tombini e caditoie.

Sulla base delle verifiche eseguite, sull'intera rete viaria ed idrica del comune di Montesarchio interessata dagli interventi di che trattasi e in considerazione del fatto che :

- tutti i lavori previsti sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;



# Città di Montesarchio

VI° SETTORE

GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Reti Vie e Tecnologiche

Piazza San Francesco - 82016 - Montesarchio (BN)

## CERTIFICANO

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 16/11/2015

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Letto, confermato e sottoscritto

Montesarchio li 16.11.2015

**DITTA PAOLO GIOVANNI**

Impresa Edile Str. Movimento Terra

Via Fontana, 71 - Tel./Fax 0824 835472

82016 MONTESARCHIO (BN)

C.F. PA 03447900862 (Paolo Giovanni)

Part. IVA 00818610628

(ECOLOGIA PANELLA Costanza S.r.l.)

**ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.R.L.**

L'AMMINISTRATORE

PANELLA NICOLA JUNIOR



Direttore dei Lavori

(geom. Salvatore FIORILLO)

(geom. Agostino MATALUNI)



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, ☎ 0824.892290 ✉ info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

## SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile: Domenico DUILIO - 0824.892222 - [LLPP@COMUNE.MONTESARCHIO.BN.IT](mailto:LLPP@COMUNE.MONTESARCHIO.BN.IT)

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO LLPP - SUPPORTO R.U.P.

RESPONSABILE: SIG. ANNA MARIA ZIPETE - 0824.892220 - [segreteria-llpp@comune.montesarchio.bn.it](mailto:segreteria-llpp@comune.montesarchio.bn.it)

### DETERMINA

<p>Data <b>4-4-2016</b></p> <p>N°: <b>172</b> prot. di settore // prot. generale</p> <p>Visto di compatibilità con il patto di stabilità</p>	<p><b>Interventi di Somma Urgenza atti al ripristino della funzionalità della rete stradale del Comune di Montesarchio a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2015 - IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</b></p> <p><b>CIG Z63193A3D0</b></p>
<p><input type="checkbox"/> ...Accertamento di entrata - <input type="checkbox"/> ...Prenotazione d'impegno - <input checked="" type="checkbox"/> ...Impegno di spesa - <input type="checkbox"/> ...Liquidazione di spesa - - <input type="checkbox"/> ...Org. e gestione del personale - <input type="checkbox"/> ...Determinazione a contrarre - <input type="checkbox"/> ...Programmazione</p>	

### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Montesarchio.

**Il conferimento** delle funzioni dirigenziali alla scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n° 14591 del 27/07/2015, ai sensi dell'Art. 109 del D.lgs. 267/00;

**Il bilancio** dell'Ente per l'anno 2015 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31/08/2015, con la stessa delibera sono stati approvati: la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015 - 2017, ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000;

### ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dai Responsabili del Procedimento incaricati geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI;

Il procedimento è stato avviato con verbale di attestazione lavori in economia di Somma Urgenza prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015;

#### PREMESSO che :

- nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2015 si è verificato un violento nubifragio che ha interessato l'intero territorio comunale che ha causato danni a gran parte della rete viaria del comune di Montesarchio e, al contempo, determinato la tracimazione, in vari punti, dei principali corsi d'acqua che attraversano il territorio stesso;
- con provvedimento prot. 262/G.d.t. del 15.10.2015 venivano nominati, all'uopo, come Responsabili del Procedimento, i dipendenti comunali geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI;



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, ☎ 0824.892290 ✉ info@comune.montesarchio.bn.it - http: www.comune.montesarchio.bn.it

- i predetti Responsabili del Procedimento con verbale di attestazione lavori in economia di Somma Urgenza , prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015 individuavano i siti presso i quali, a seguito degli eventi calamitosi descritti, si rendevano necessari interventi atti al ripristino della funzionalità delle reti viarie danneggiate;
- con verbale di consegna del 15.10.2015 i lavori di che trattasi venivano affidati alle ditte : Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni (P.I. 00818610628) e PANELLA ECOLOGIA S.r.l. (P.I. 01220470627);
- con perizia giustificativa prot. 267/G.d.t. del 22.10.2015 i citati Responsabili del Procedimento stimavano un costo, per l'espletamento delle lavorazioni resesi necessarie, pari ad euro 39.122,00 oltre IVA;
- con nota prot. 19434 del 29.10.2015, in riscontro alla nota della Prefettura di Benevento prot. 2015-0032172 del 15.10.2015, venivano trasmesse le schede per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate a seguito del nubifragio del 14 e 15 Ottobre 2015;
- in data 16/11/2015 prot. 304/G.d.t. veniva emesso Certificato di Regolare Esecuzione inerente gli interventi si Somma Urgenza effettuati dalle ditte incaricate Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni e PANELLA ECOLOGIA S.r.l. con un costo complessivo, desunto dalla contabilità finale dei lavori, pari ad euro 39.000,00 oltre IVA per complessivi € 47.580,00 (di cui € 39.000,00 per interventi di pulizia stradale, pulizia corsi d'acqua e disostruzione tombini e caditoie, ed € 8.580,00 per IVA al 22%);
- sulla gazzetta ufficiale n. 279 del 30 Novembre 2015 veniva pubblicata Deliberazione del Consiglio dei Ministri nella quale veniva dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo di ottobre 2015 in Campania;
- con Delibera di Giunta n. 175 del 4/12/2015 venivano approvati i predetti verbale di somma urgenza prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015 e connessa perizia giustificativa prot. 267/G.d.t. del 22.10.2015 ed, al contempo, si precisava che il Responsabile del Settore Finanziario aveva comunicato la disponibilità dell'importo stimato nel bilancio comunale, pur dando atto che alla spesa in esame si sarebbe provveduto con i fondi da assegnare all'Ente in esecuzione della Ordinanza n. 298/2015 del Capo Dipartimento Protezione Civile recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania*";
- mediante PEC del 10/12/2015 il Comune di Montesarchio , in riscontro alla nota del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n.298 del 17/11/2015) n. 22 del 03/12/2015, trasmetteva n. 28 schede del tipo B << attività poste in essere, anche in termini di **somma urgenza**, come disciplinata dall'art. 176 del DPR 207/2010, inerenti la messa in sicurezza di edifici strategici, viabilità, impianti a rete e prime sistemazioni dei versanti e del reticolo idrografico. >> inerenti gli interventi posti in essere a seguito del nubifragio di che trattasi;
- con nota prot. 3855 del 04/03/2016, in riscontro alla Direttiva del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n.298 del 17/11/2015) avente ad oggetto : << direttiva per la verifica la rendicontazione ed erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) del primo stralcio del Piano degli interventi urgenti >> Il Comune di Montesarchio trasmetteva la documentazione richiesta dall'art. 3 comma 2 della citata Direttiva al fine di avere accesso alla erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" resisi necessari in occasione degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nelle date 14 e 15 Ottobre 2015;

**DATO atto** che ad oggi le somme a copertura degli interventi di "somma urgenza", resisi necessari a seguito del nubifragio dell'Ottobre 2015, non sono state ancora erogate in quanto è ancora in



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, 📠 0824.892290 ✉ info@comune.montesarchio.bn.it - http: www.comune.montesarchio.bn.it

corso la procedura istruttoria, a cura della Struttura Commissariale preposta all'uopo presso gli Uffici Regionali del Genio Civile di Benevento;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori datato 16/11/2015 sottoscritto dai Direttori dei lavori, geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI, e dalle imprese PAOLO Giovanni e PANELLA ECOLOGIA S.r.l.;

**VISTO** l'atto tecnico di contabilità finale per gli << interventi di Somma Urgenza atti al ripristino della funzionalità della rete stradale del Comune di Montesarchio a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2015 >> predisposto dalla DDLL e consistente in un Computo Metrico Estimativo a Consuntivo, parte integrante del presente atto;

**VISTO** il Certificato di regolare Esecuzione emesso dai direttori dei lavori, geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI in data 16/11/2015 per gli << interventi di Somma Urgenza atti al ripristino della funzionalità della rete stradale del Comune di Montesarchio a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2015 >>, parte integrante del presente atto;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**VISTO** il codice dei contratti emanato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**ATTESTATA** la regolarità contributiva mediante DURC emessi in data 25/01/2016, per la ditta ECOLOGIA PANELLA S.r.l., ed in data 18/12/2015 per l'impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni, che si allegano in copia;

**PRECISATO** di aver acquisito le seguenti certificazioni, attestazioni e documentazioni:

- 1- *Certificato di ultimazione dei lavori* ;
- 2- *Certificato di regolare esecuzione* ;
- 3- *Contabilità finale (Computo Consuntivo)*

**ACCERTATA** la disponibilità di spesa per complessivi € 47.580,00 (di cui € 39.000,00 per interventi di pulizia stradale, pulizia corsi d'acqua e disostruzione tombini e caditoie, ed € 8.580,00 per IVA al 22%) nel bilancio provvisorio 2016 cod. 105202;

**ATTESO CHE** non appena la Struttura Commissariale emetterà apposito Decreto per l'erogazione, a favore del Comune di Montesarchio, delle somme a copertura di detti interventi, si provvederà alla reintegrazione delle somme, annotando la partita contabile in bilancio.

## VISTI

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, 📠 0824.892290 📧 info@comune.montesarchio.bn.it - http: www.comune.montesarchio.bn.it

I Responsabili dell'istruttoria e del procedimento propongono l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria; attestando, ai sensi della Legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.



I Responsabili dell'Istruttoria e del Procedimento

geom. Salvatore FIORILLO

geom. Agostino MATALUNI

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

**ATTESTA** ai sensi dell'art 147-bis del D.lgs. 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

**ATTESTA** ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 9 aprile 2013 dal Segretario generale (prot. 45):

- 1- la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2- la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- 3- che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, produce i seguenti riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente : i costi sostenuti saranno finanziati per la quasi totalità con fondi appositamente stanziati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per il maltempo di ottobre 2015 in Regione Campania;
- 4- che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;
- 5- che saranno adempiute le seguenti formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle seguenti fonti normative :
  - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  - D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;



## DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

- 1) **Di adottare** il presente atto ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000;





# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200 ☎ 0824.892290 ✉ info@comune.montesarchio.bn.it - http: www.comune.montesarchio.bn.it

- 2) **Di prendere atto ed approvare il certificato di ultimazione dei lavori** datato 16/11/2015 sottoscritto dai Direttori dei lavori, geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI, nonché dalle imprese PAOLO Giovanni e ECOLOGIA PANELLA S.r.l.;
- 3) **Di prendere atto ed approvare la contabilità finale** per gli << *interventi di Somma Urgenza atti al ripristino della funzionalità della rete stradale del Comune di Montesarchio a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2015* >> predisposta dalla DDLL e consistente in un Computo Metrico Estimativo a Consuntivo, parte integrante del presente atto, dando atto che :

- gli atti di contabilità finale sono stati sottoscritti dall'impresa senza riserve;
- la spesa complessiva per i lavori è contenuta nei limiti dell'importo preventivato;

- 4) **Di prendere atto ed approvare il Certificato di regolare Esecuzione** emesso dai direttori dei lavori, geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI in data 16/11/2015 per gli << *interventi di Somma Urgenza atti al ripristino della funzionalità della rete stradale del Comune di Montesarchio a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2015* >>, parte integrante del presente atto;

- 5) **Di impegnare la somma complessiva di € 47.580,00** (di cui € 39.000,00 per interventi di pulizia stradale, pulizia corsi d'acqua e distruzione tombini e caditoie, ed € 8.580,00 per IVA al 22%) in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/Imp.	Misure/ Prestazioni/ Polo/Cad.	Identificativo Campo F.N. (V. IV. Pubblica cont.)	CF/REV.	Bilancio di Esigibilità			
				2016 euro	2017 euro	2018 euro	es. successivo euro
Imp. 94/16	105202			47.580,00			

- 6) **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità;
- 7) **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;
- 8) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) **Di dare atto** che gli interventi saranno finanziati con fondi di cui all'istanza prot. 3855 del 04/03/2016, in riscontro alla Direttiva del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n.298 del 17/11/2015) avente ad oggetto : << *direttiva per la verifica la rendicontazione ed erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) del primo stralcio del Piano degli interventi urgenti* >>;
- 10) **Di trasmettere** copia della presente all' ufficio ragioneria per gli adempimenti conseguenziali ;
- 11) **Di disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;




# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200. 📠 0824.892290 📧 info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

- 12) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale;
- 13) Di disporre la pubblicazione dei dati essenziali negli appositi elenchi predisposti nel sito web istituzionale:

Il Responsabile Settore Tecnico



Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/ 2000. Addì _____		
Determinazione n° _____ del _____ Oggetto _____		
Capitolo (intervento - risorsa)	N° Impegno/Accertamento Imp. 94/16	Importo Euro € 47.580,00
Cod. 105202		Il responsabile del servizio Finanziario Silvio ADAMO



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, ☎ 0824.892290 ✉ info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

## SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile: Domenico DUILIO - 0824.892222 - llpp@comune.montesarchio.bn.it

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO LLPP - SUPPORTO R.U.P.

RESPONSABILE: sig. ANNA MARIA ZIPETE - 0824.892220 - segreteria.llpp@comune.montesarchio.bn.it

### DETERMINA

<p style="text-align: center;"><u>Data</u></p> <p>03/11/2016</p> <p>N°: 606</p> <p>prot. di settore // prot. generale</p> <p style="font-size: small;">Visto di compatibilità con il stato di stabilità</p>	<p><b>Interventi di Somma Urgenza atti al ripristino della funzionalità della rete stradale del Comune di Montesarchio a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2015 – liquidazione per interventi eseguiti dalla ditta PAOLO Giovanni e INTERVENTO SOSTITUTIVO ai sensi dell'art. 31, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 per l'irregolarità segnalata nel DURC.</b></p> <p><b>CIG Z63193A3D0</b></p> <p><input type="checkbox"/> ...Accertamento di entrata - <input type="checkbox"/> ...Prenotazione d'impegno - <input type="checkbox"/> ...Impegno di spesa - <input checked="" type="checkbox"/> ...Liquidazione di spesa - <input type="checkbox"/> ...Org. e gestione del personale - <input type="checkbox"/> ...Determinazione a contrarre - <input type="checkbox"/> ...Programmazione</p>
---	---

### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Montesarchio.

Il conferimento delle funzioni dirigenziali alla scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n° 14591 del 27/07/2015, ai sensi dell'Art. 109 del D.lgs. 267/00;

il bilancio dell'Ente anno 2016 - 2018 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 10/06/2016, con la stessa delibera sono stati approvati gli allegati.

### ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dai Responsabili del Procedimento incaricati geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI;

Il procedimento è stato avviato con verbale di attestazione lavori in economia di Somma Urgenza prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015;

#### PREMESSO che :

- nella notte tra il 14 o il 15 ottobre 2015 si è verificato un violento nubifragio che ha interessato l'intero territorio comunale che ha causato danni a gran parte della rete viaria del comune di Montesarchio e, al contempo, determinato la tracimazione, in vari punti, dei principali corsi d'acqua che attraversano il territorio stesso;
- con provvedimento prot. 262/G.d.t. del 15.10.2015 venivano nominati, all'uopo, come Responsabili del Procedimento, i dipendenti comunali geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI;
- i predetti Responsabili del Procedimento con verbale di attestazione lavori in economia di Somma Urgenza, prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015 individuavano i siti presso i quali, a seguito degli eventi




# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, ☎ 0824.692290 ✉ info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

- calamitosi descritti, si rendevano necessari interventi atti al ripristino della funzionalità delle reti viarie danneggiate;
- con verbale di consegna del 15.10.2015 i lavori di che trattasi venivano affidati alle ditte : Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni (P.I. 00818610628) e ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. (P.I. 01220470627);
  - con perizia giustificativa prot. 267/G.d.t. del 22.10.2015 i citati Responsabili del Procedimento stimavano un costo, per l'espletamento delle lavorazioni rese necessarie, pari ad euro 39.122,00 oltre IVA;
  - con nota prot. 19434 del 29.10.2015, in riscontro alla nota della Prefettura di Benevento prot. 2015-0032172 del 15.10.2015, venivano trasmesse le schede per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate a seguito del nubifragio del 14 e 15 Ottobre 2015;
  - in data 16/11/2015 veniva redatto certificato di ultimazione dei lavori dai Direttori dei lavori, geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI, e dalle imprese PAOLO Giovanni e ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l.;
  - **successivamente veniva redatto l'atto tecnico di contabilità finale per gli << interventi di Somma Urgenza atti al ripristino della funzionalità della rete stradale del Comune di Montesarchio a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2015 >> predisposto dalla DDLL e consistente in un Computo Metrico Estimativo a Consuntivo;**
  - in data 16/11/2015 prot. 304/G.d.t. veniva emesso Certificato di Regolare Esecuzione inerente gli interventi di Somma Urgenza effettuati dalle ditte incaricate Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni e ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. con un costo complessivo, desunto dalla contabilità finale dei lavori, pari ad euro 39.000,00 oltre IVA per complessivi € 47.580,00 (di cui € 39.000,00 per interventi di pulizia stradale, pulizia corsi d'acqua e disostruzione tombini e caditoie, ed € 8.580,00 per IVA al 22%);
  - sulla gazzetta ufficiale n. 279 del 30 Novembre 2015 veniva pubblicata Deliberazione del Consiglio dei Ministri nella quale veniva dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo di ottobre 2015 in Campania;
  - con Delibera di Giunta n. 175 del 4/12/2015 venivano approvati i predetti verbale di somma urgenza prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015 e connessa perizia giustificativa prot. 267/G.d.t. del 22.10.2015 ed, al contempo, si precisava che il Responsabile del Settore Finanziario aveva comunicato la disponibilità dell'importo stimato nel bilancio comunale, pur dando atto che alla spesa in esame si sarebbe provveduto con i fondi da assegnare all'Ente in esecuzione della Ordinanza n. 298/2015 del Capo Dipartimento Protezione Civile recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania*";
  - mediante PEC del 10/12/2015 il Comune di Montesarchio, in riscontro alla nota del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n.298 del 17/11/2015) n. 22 del 03/12/2015, trasmetteva n. 28 schede del tipo B << attività poste in essere, anche in termini di **somma urgenza**, come disciplinata dall'art. 176 del DPR 207/2010, inerenti la messa in sicurezza di edifici strategici, viabilità, impianti a rete e prime sistemazioni dei versanti e del reticolo idrografico. >> inerenti gli interventi posti in essere a seguito del nubifragio di che trattasi;
  - con nota prot. 3855 del 04/03/2016, in riscontro alla Direttiva del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n.298 del 17/11/2015) avente ad oggetto : << direttiva per la verifica la rendicontazione ed erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) del primo stralcio del Piano degli interventi



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82038 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892203 📠 0824.892290 ✉ [irfo@comune.montesarchio.bn.it](mailto:irfo@comune.montesarchio.bn.it) - <http://www.comune.montesarchio.bn.it>

*urgenti* >> Il Comune di Montesarchio trasmetteva la documentazione richiesta dall'art. 3 comma 2 della citata Direttiva al fine di avere accesso alla erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" resisi necessari in occasione degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nelle date 14 e 15 Ottobre 2015;

- con determina n° 172 del 4/4/2016 si approvavano gli atti contabili relativi alla procedura di somma urgenza in oggetto ed al contempo si assumeva impegno spesa per complessivi € 47.580,00 (di cui € 39.000,00 per interventi di pulizia stradale, pulizia corsi d'acqua e distruzione tombini e caditoie, ed € 8.580,00 per IVA al 22%) al Cap. 494, imp. 94/16 cod. 0105202
- atteso che con Bonifico n° 00653676804 del 15/07/2016 è stata erogata la somma di complessivi euro 46.571,21, in luogo dei 47.580,00 oggetto di richiesta, da parte della Struttura Commissariale C.D. O.C.P.C. 298/2015 con sede Amministrativa presso l'Autorità di Bacino della Regione Campania Centro Direzionale Napoli, su risorsa n. 2367 Rev. 1388/2016 cod. 4050000.

**VISTO** il DURC online prot. INAIL\_4752733 dal quale risulta che la ditta PAOLO Giovanni è debitrice nei confronti dei seguenti enti degli importi specificati : INPS euro 26.000,00; INAIL euro 2.040,37, CNCE euro € 5.059,05;

**VISTE** le comunicazioni preventive (art. 31, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013), prot. 15533 del 10/10/2016, inviate agli enti predetti per l'acquisizione del dettaglio delle irregolarità rilevate nel DURC online e dei dati necessari all'effettuazione del versamento dovuto;

**VISTE** le note di riscontro alle comunicazioni preventive citate dalle quali si evince che la ditta PAOLO Giovanni è effettivamente debitrice nei confronti dei seguenti enti degli importi specificati :

- INPS euro 25.935,49 con versamento da effettuarsi mediante modello F24;
- INAIL euro 2.040,37 con versamento da effettuarsi mediante modello F24;
- CNCE euro € 5.059,05 con versamento da effettuarsi su C.C. Bancario UNICREDIT Spa intestato a Cassa Edile di Benevento IBAN : IT 58K 02008 15004 000400 349303

**ATTESO** che decurtati dalla somma di euro 46.571,21, erogata da parte della struttura commissariale, l'importo di euro 2.389,25, dovuto alla ditta ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l., rimane un compenso lordo da corrispondere alla ditta PAOLO GIOVANNI di euro 44.181,96;

**VISTA** la fattura elettronica con identificativo del trasmittente IT04001550716, presentata dalla ditta PAOLO Giovanni, ed assunta al protocollo dell'ente con il n° 16483 del 25/10/2016, tesa ad ottenere il compenso per i lavori effettuati per complessivi euro 44.181,96 (di cui euro 36.214,72 per lavori ed euro 7.967,24 per IVA al 22%);

**ACCERTATA** la disponibilità della somma di € 36.214,72 oltre IVA al 22% al capitolo 494 impegno n. 94/16 cod. 0105202;

**RITENUTO** dover procedere in merito e per quanto di conseguenza;

**VISTO** il TUEL recato dal D.lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. 50/2016;



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 62016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, ☎ 0824.892290 📧 info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO

I sottoscritti geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI, Responsabili del Procedimento per i Lavori di Somma Urgenza resi necessari in occasione degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nelle date 14 e 15 Ottobre 2015;

VISTO il verbale di attestazione lavori in economia di Somma Urgenza, prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015 individuavano i siti presso i quali, a seguito degli eventi calamitosi descritti, si rendevano necessari interventi atti al ripristino della funzionalità delle reti viarie danneggiate;

VISTO il verbale di consegna del 15.10.2015 i lavori di che trattasi venivano affidati alle ditte: Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni (P.I. 00818610628) e ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. (P.I. 01220470627);

VISTA la perizia giustificativa prot. 267/G.d.t. del 22.10.2015 i citati Responsabili del Procedimento stimavano un costo, per l'espletamento delle lavorazioni rese necessarie, pari ad euro 39.122,00 oltre IVA;

VISTA la nota prot. 19434 del 29.10.2015, in riscontro alla nota della Prefettura di Benevento prot. 2015-0032172 del 15.10.2015, venivano trasmesse le schede per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate a seguito del nubifragio del 14 e 15 Ottobre 2015;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 16/11/2015 redatto dai Direttori dei lavori, geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI, e dalle imprese PAOLO Giovanni e ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l.;

VISTO l'atto tecnico di contabilità finale per gli << interventi di Somma Urgenza atti al ripristino della funzionalità della rete stradale del Comune di Montesarchio a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2015 >> predisposto dalla DDLL e consistente in un Computo Metrico Estimativo a Consuntivo;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 16/11/2015 prot. 304/G.d.t. inerente gli interventi di Somma Urgenza effettuati dalle ditte incaricate Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni e ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. con un costo complessivo, desunto dalla contabilità finale dei lavori, pari ad euro 39.000,00 oltre IVA per complessivi € 47.580,00 (di cui € 39.000,00 per interventi di pulizia stradale, pulizia corsi d'acqua e disostruzione tombini e caditoie, ed € 8.580,00 per IVA al 22%);

VISTA la Delibera di Giunta n. 175 del 4/12/2015 venivano approvati i predetti verbale di somma urgenza prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015 e commessa perizia giustificativa prot. 267/G.d.t. del 22.10.2015 ed, al contempo, si precisava che il Responsabile del Settore Finanziario aveva comunicato la disponibilità dell'importo stimato nel bilancio comunale, pur dando atto che alla spesa in esame si sarebbe provveduto con i fondi da assegnare all'Ente in esecuzione della Ordinanza n. 298/2015 del Capo Dipartimento Protezione Civile recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania";

VISTA la nota prot. 3855 del 04/03/2016, in riscontro alla Direttiva del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n.298 del 17/11/2015) avente ad oggetto: << direttiva per la verifica la rendicontazione ed erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) del primo stralcio del Piano degli interventi urgenti >> con la quale il Comune di Montesarchio trasmetteva la documentazione richiesta dall'art. 3 comma 2 della citata Direttiva al fine di avere accesso alla erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" resi necessari in occasione degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nelle date 14 e 15 Ottobre 2015;

VISTA la determina n° 172 del 4/4/2016 con la quale si approvavano gli atti contabili relativi alla procedura di somma urgenza in oggetto ed al contempo si assumeva impegno spesa per complessivi € 47.580,00 (di cui € 39.000,00 per interventi di pulizia stradale, pulizia corsi d'acqua e disostruzione tombini e caditoie, ed € 8.580,00 per IVA al 22%) al capitolo 494, impegno n. 94/16 cod. 0105202;



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, ☎ 0824.892290 ✉ info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

*PRESO ATTO del Bonifico n° 00653676804 del 15/07/2016 con il quale è stata erogata, su Conto Corrente del Comune di Montesarchio, la somma di complessivi euro 46.571,21, in luogo dei 47.580,00 oggetto di richiesta, da parte della Struttura Commissariale C.D. O.C.P.C. 298/2015 con sede Amministrativa presso l'Autorità di Bacino della Regione Campania Centro Direzionale Napoli, su risorsa n. 2367 Rev. 1388/2016 cod. 4050000.*

*VISTO il DURC online prot. INAIL\_4752733 dal quale risulta che la ditta PAOLO Giovanni è debitrice nei confronti dei seguenti enti degli importi specificati: INPS euro 26.000,00; INAIL euro 2.040,37, CNCE euro € 5.059,05;*

*VISTE le comunicazioni preventive (art. 31, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013), prot. 15533 del 10/10/2016, inviate agli enti predetti per l'acquisizione del dettaglio delle irregolarità rilevate nel DURC online e dei dati necessari all'effettuazione del versamento dovuto;*

*VISTE le note di riscontro alle comunicazioni preventive citate dalle quali si evince che la ditta PAOLO Giovanni è effettivamente debitrice nei confronti dei seguenti enti degli importi specificati:*

- INPS euro 25.935,49 con versamento da effettuarsi mediante modello F24;
- INAIL euro 2.040,37 con versamento da effettuarsi mediante modello F24;
- CNCE euro € 5.059,05 con versamento da effettuarsi su C.C. Bancario UNICREDIT Spa intestato a Cassa Edile di Benevento IBAN: IT 58K 02008 15004 000400 349303

*ATTESO che decurtati dalla somma di euro 46.571,21, erogata da parte della struttura commissariale, l'importo di euro 2.389,25, dovuto alla ditta ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l., rimane un compenso lordo da corrispondere alla ditta PAOLO GIOVANNI di euro 44.181,96;*

*DATO ATTO che la ditta PAOLO Giovanni è quindi legittimata a richiedere la liquidazione del compenso dovuto per le lavorazioni effettuate;*

### CERTIFICANO

*Potersi pagare alla ditta PAOLO Giovanni, per le lavorazioni effettuate per la somma urgenza commessa agli eventi calamitosi dell'Ottobre 2015 la somma complessiva di euro 44.181,96 (di cui euro 36.214,72 per lavori ed euro 7.967,24 per IVA al 22%);*

Montesarchio, lì 18/07/2016.



I Responsabili dell'Istruttoria e del Procedimento  
geom. Agostino MATALUNI

\*\*\*\*\*

**DATO atto che** ai sensi del comma 7 dell' art. 3 della Legge 136/2010, la ditta PAOLO Giovanni ha comunicato i dati identificativi per la rintracciabilità dei pagamenti riportati nel dispositivo della presente;

I Responsabili dell'istruttoria e del procedimento propongono l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria; attestando, ai sensi della Legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.



I Responsabili dell'Istruttoria e del Procedimento  
geom. Agostino MATALUNI



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 62016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.852200, ☎ 0824.852290 ✉ info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE


Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del D.lgs. 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 9 aprile 2013 dal Segretario generale (prot. 45):

- la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, produce i seguenti riflessi economici indiretti sulla situazione economica o patrimoniale dell'ente: **NESSUNO**;
- che sono state/saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

Il responsabile del settore Tecnico  
Governativo del Territorio  
ing. Domenico DUBIO



## DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

1. **Di prendere atto** delle risultanze scaturite dalla procedura di intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 31, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 per l'irregolarità segnalata nel DURC, dal quale si evince che la ditta PAOLO Giovanni è effettivamente debitrice nei confronti dei seguenti enti degli importi specificati:
  - a. INPS : euro 25.935,49
  - b. INAIL : euro 2.040,37
  - c. CNCE : euro € 5.059,05
2. **Di prendere atto** del certificato di pagamento emesso dai Responsabili del Procedimento geom. Salvatore Fiorillo e geom. Agostino Mataluni in data 18/07/2016 – relativo al compenso dovuto alla ditta PAOLO Giovanni, per le lavorazioni effettuate per la somma urgenza connessa agli eventi calamitosi dell'Ottobre 2015 la somma complessiva di euro 44.181,96 (di cui euro 36.214,72 per lavori ed euro 7.967,24 per IVA al 22%);
3. **Di imputare** la somma di complessivi Euro 44.181,96 al capitolo 494 impegno n. 94/16 cod. 0105202;
4. **Di liquidare**, in attuazione dell'intervento sostitutivo attivato ai sensi dell'art. 31, comma 8-bis del D.L. n. 69/2013, la somma complessiva di euro 33.304,40 a valere sull'importo disponibile ottenuto decurtando, dalla somma dovuta alla ditta PAOLO Giovanni, di euro 44.181,96, l'importo dell'IVA al 22% pari ad euro 7.967,24, a favore dei seguenti enti con la seguente ripartizione:
  - a. INPS euro 25.935,49 con versamento da effettuarsi mediante modello F24;
  - b. INAIL euro 2.040,37 con versamento da effettuarsi mediante modello F24;





# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82018 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, 📠 0824.682290 📧 info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

- c. CNCE euro € 5.059,05 con versamento da effettuarsi su C.C. Bancario UNICREDIT Spa intestato a Cassa Edile di Benevento IBAN : IT 58K 02008 15004 000400 349303
- 5. **Di liquidare** a favore della ditta PAOLO Giovanni la somma residua con accredito presso :  
Banca : BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO-CALVI - S.C.  
Codice IBAN : IT 43T0899775370009000106046  
Intestatario del conto : PAOLO Giovanni
- 6. **Di trasmettere** copia della presente agli Uffici Finanziari per i provvedimenti consequenziali con accredito della somma a favore dell'impresa alle coordinate comunicate;
- 7. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio in line del sito web istituzionale;
- 8. **Di disporre** la pubblicazione dei dati essenziali negli appositi elenchi predisposti nel sito web istituzionale " Amministrazione Aperta " art.18, L. 134/2012;

**Il responsabile del settore Tecnico  
Governativo del Territorio  
Ing. Domenico DUILIO**



Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 161 del D.lgs. 267/2000.			Adel _____
Determinazione n° _____	del _____	Oggetto _____	
Capitolo (Intervento - risorsa)	N° Impegno/Accertamento	Importo Euro	Il responsabile del servizio Finanziario Silvio ADAMO
494	94/16 cod. 0105202	€ 44.181,96	



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82018 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, ☎ 0824.892260 ✉ info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

## SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Responsabile: Domenico D'ILICIO - 0824.892222 - LLPP@COMUNE.MONTESARCHIO.BN.IT

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO LLPP - SUPPORTO R.U.P.

RESPONSABILE: S.C. ANNA MARIA Z.PETE - 0824.892220 - segreteria.llpp@comune.montesarchio.bn.it

### DETERMINA

<p style="text-align: center;"><u>Data</u></p> <p>3/11/2016</p> <p>N°: 607</p> <p style="text-align: center;"><small>scriv. di settore    di    scriv. generale</small></p>  <p style="text-align: center;"><small>Viso di compatibilità con il piano di gestione</small></p>	<p><b>Interventi di Somma Urgenza atti al ripristino della funzionalità della rete stradale del Comune di Montesarchio a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifraglio verificatosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2015 – liquidazione per interventi eseguiti dalla ditta ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l.</b></p>  <p><b>CIG Z63193A3D0</b></p>
---	---

...Accertamento di entrata -  ...Prenotazione d'impegno -  ...Impegno di spesa -  ...Liquidazione di spesa -  
 ...Org. e gestione del personale -  ...Determinazione a contrarre -  ...Programmazione

### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Montesarchio.

Il conferimento delle funzioni dirigenziali alla scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n° 14591 del 27/07/2015, ai sensi dell'Art. 109 del D.lgs. 267/00;

il bilancio dell'Ente anno 2016 - 2018 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 10/06/2016, con la stessa delibera sono stati approvati gli allegati.

### ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dai Responsabili del Procedimento incaricati geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI;

Il procedimento è stato avviato con verbale di attestazione lavori in economia di Somma Urgenza prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015;

#### PREMESSO che :

- nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2015 si è verificato un violento nubifraglio che ha interessato l'intero territorio comunale che ha causato danni a gran parte della rete viaria del comune di Montesarchio e, al contempo, determinato la tracimazione, in vari punti, dei principali corsi d'acqua che attraversano il territorio stesso;
- con provvedimento prot. 262/G.d.t. del 15.10.2015 venivano nominati, all'uopo, come Responsabili del Procedimento, i dipendenti comunali geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI;
- i predetti Responsabili del Procedimento con verbale di attestazione lavori in economia di Somma Urgenza , prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015 individuavano i siti presso i quali, a seguito degli eventi



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 62018 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, ☎ 0824.892290 ✉ info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

- calamitosi descritti, si rendevano necessari interventi atti al ripristino della funzionalità delle reti viarie danneggiate;
- con verbale di consegna del 15.10.2015 i lavori di che trattasi venivano affidati alle ditte : Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni (P.I. 00818610628) e ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. (P.I. 01220470627);
  - con perizia giustificativa prot. 267/G.d.t. del 22.10.2015 i citati Responsabili del Procedimento stimavano un costo, per l'espletamento delle lavorazioni rese necessarie, pari ad euro 39.122,00 oltre IVA;
  - con nota prot. 19434 del 29.10.2015, in riscontro alla nota della Prefettura di Benevento prot. 2015-0032172 del 15.10.2015, venivano trasmesse le schede per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate a seguito del nubifragio del 14 e 15 Ottobre 2015;
  - in data 16/11/2015 veniva redatto certificato di ultimazione dei lavori dai Direttori dei lavori, geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI, e dalle imprese PAOLO Giovanni e ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l.;
  - **successivamente veniva redatto l'atto tecnico di contabilità finale per gli << interventi di Somma Urgenza atti al ripristino della funzionalità della rete stradale del Comune di Montesarchio a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2015 >>** predisposto dalla DDLL e consistente in un Computo Metrico Estimativo a Consuntivo;
  - in data 16/11/2015 prot. 304/G.d.t. veniva emesso Certificato di Regolare Esecuzione inerente gli interventi di Somma Urgenza effettuati dalle ditte incaricate Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni e ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. con un costo complessivo, desunto dalla contabilità finale dei lavori, pari ad euro 39.000,00 oltre IVA per complessivi € 47.580,00 (di cui € 39.000,00 per interventi di pulizia stradale, pulizia corsi d'acqua e distruzione tombini e caditoie, ed € 8.580,00 per IVA al 22%);
  - sulla gazzetta ufficiale n. 279 del 30 Novembre 2015 veniva pubblicata Deliberazione del Consiglio dei Ministri nella quale veniva dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo di ottobre 2015 in Campania;
  - con Delibera di Giunta n. 175 del 4/12/2015 venivano approvati i predetti verbale di somma urgenza prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015 e connessa perizia giustificativa prot. 267/G.d.t. del 22.10.2015 ed, al contempo, si precisava che il Responsabile del Settore Finanziario aveva comunicato la disponibilità dell'importo stimato nel bilancio comunale, pur dando atto che alla spesa in esame si sarebbe provveduto con i fondi da assegnare all'Ente in esecuzione della Ordinanza n. 298/2015 del Capo Dipartimento Protezione Civile recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania*";
  - mediante PEC del 10/12/2015 il Comune di Montesarchio, in riscontro alla nota del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n.298 del 17/11/2015) n. 22 del 03/12/2015, trasmetteva n. 28 schede del tipo B << attività poste in essere, anche in termini di **somma urgenza**, come disciplinata dall'art. 176 del DPR 207/2010, inerenti la messa in sicurezza di edifici strategici, viabilità, impianti a rete e prime sistemazioni dei versanti e del reticolo idrografico. >> inerenti gli interventi posti in essere a seguito del nubifragio di che trattasi;
  - con nota prot. 3855 del 04/03/2016, in riscontro alla Direttiva del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n.298 del 17/11/2015) avente ad oggetto : << direttiva per la verifica la rendicontazione ed erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) del primo stralcio del Piano degli interventi



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892260, ☎ 0824.892260 ✉ info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

*urgenti* >> Il Comune di Montesarchio trasmetteva la documentazione richiesta dall'art. 3 comma 2 della citata Direttiva al fine di avere accesso alla erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" resi necessari in occasione degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nelle date 14 e 15 Ottobre 2015;

- con determina n° 172 del 4/4/2016 si approvavano gli atti contabili relativi alla procedura di somma urgenza in oggetto ed al contempo si assumeva impegno spesa per complessivi € 47.580,00 (di cui € 39.000,00 per interventi di pulizia stradale, pulizia corsi d'acqua e distruzione tombini e caditoie, ed € 8.580,00 per IVA al 22%) al Cap. 494 imp. 94/16 cod. 0105202
- atteso che con Bonifico n° 00653676804 del 15/07/2016 è stata erogata la somma di complessivi euro 46.571,21 , in luogo dei 47.580,00 oggetto di richiesta, da parte della Struttura Commissariale C.D. O.C.P.C. 298/2015 con sede Amministrativa presso l'Autorità di Bacino della Regione Campania Centro Direzionale Napoli, su risorsa n. 2367 Rev. 1388/2016 cod. 4050000.

**VISTA** la fattura elettronica n. 11/PA con identificativo del trasmittente IT07945211006, presentata dalla ditta ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l., ed assunta al protocollo dell'ente con il prot. 16056 del 18/10/2016, tesa ad ottenere il compenso per i lavori effettuati per complessivi euro 2.389,25;

**ACCERTATA** la disponibilità della somma di € 2.389,25 ( di cui € 1.958,40 per lavori ed € 430,85 per IVA al 22%) al capitolo 494 imp. 94/16 cod. 0105202

**RITENUTO** dover procedere in merito e per quanto di conseguenza;

**VISTO** il TUEL recato dal D.lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. 50/2016;

**PRECISATO** di aver acquisito le seguenti certificazioni, attestazioni e documentazioni:

- DURC ONLINE prot. INAIL\_4965425 del 5/10/2016 dalla quale risulta la regolarità contributiva della ditta ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. nei confronti di INPS ed INAIL;

\*\*\*\*\*

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO

*I sottoscritti geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI, Responsabili del Procedimento per i Lavori di Somma Urgenza resi necessari in occasione degli eventi calamitosi di cui al nubifragio verificatosi nelle date 14 e 15 Ottobre 2015;*

*VISTO il verbale di attestazione lavori in economia di Somma Urgenza , prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015 individuavano i siti presso i quali, a seguito degli eventi calamitosi descritti, si rendevano necessari interventi atti al ripristino della funzionalità delle reti viarie danneggiate;*

*VISTO il verbale di consegna del 15.10.2015 i lavori di che trattasi venivano affidati alle ditte : Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni (P.I. 00818610628) e ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. (P.I. 01220470627);*

*VISTA la perizia giustificativa prot. 267/G.d.t. del 22.10.2015 i citati Responsabili del Procedimento stimavano un costo, per l'espletamento delle lavorazioni rese necessarie, pari ad euro 39.122,00 oltre IVA;*

*VISTA la nota prot. 19434 del 29.10.2015, in riscontro alla nota della Prefettura di Benevento prot. 2015-0032172 del 15.10.2015, venivano trasmesse le schede per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate a seguito del nubifragio del 14 e 15 Ottobre 2015;*



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.892200, 📠 0824.892290 📧 info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 16/11/2015 redatto dai Direttori dei lavori, geom. Salvatore FIORILLO e geom. Agostino MATALUNI, e dalle imprese PAOLO Giovanni e ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l.;

VISTO l'atto tecnico di contabilità finale per gli << interventi di Somma Urgenza atti al ripristino della funzionalità della rete stradale del Comune di Montesarchio a seguito degli eventi calamitosi di cui al nubifraglio verificatosi nei giorni 14 e 15 Ottobre 2015 >> predisposto dalla DDLL e consistente in un Computo Metrico Estimativo a Consuntivo;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 16/11/2015 prot. 304/G.d.t. inerente gli interventi di Somma Urgenza effettuati dalle ditte incaricate Impresa Edile Stradale PAOLO Giovanni e ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. con un costo complessivo, desunto dalla contabilità finale dei lavori, pari ad euro 39.000,00 oltre IVA per complessivi € 47.580,00 (di cui € 39.000,00 per interventi di pulizia stradale, pulizia corsi d'acqua e disostruzione tombini e caditoie, ed € 8.580,00 per IVA al 22%);

VISTA la Delibera di Giunta n. 175 del 4/12/2015 ventvano approvati i predetti verbale di somma urgenza prot. 263/G.d.t. del 15.10.2015 e commessa perizia giustificativa prot. 267/G.d.t. del 22.10.2015 ed, al contempo, si precisava che il Responsabile del Settore Finanziario aveva comunicato la disponibilità dell'importo stimato nel bilancio comunale, pur dando atto che alla spesa in esame si sarebbe provveduto con i fondi da assegnare all'Ente in esecuzione della Ordinanza n. 298/2015 del Capo Dipartimento Protezione Civile recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania";

VISTA la nota prot. 3855 del 04/03/2016, in riscontro alla Direttiva del Commissario Delegato (O.c.d.p.c. n.298 del 17/11/2015) avente ad oggetto : << direttiva per la verifica la rendicontazione ed erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) del primo stralcio del Piano degli interventi urgenti >> con la quale il Comune di Montesarchio trasmetteva la documentazione richiesta dall'art. 3 comma 2 della citata Direttiva al fine di avere accesso alla erogazione delle somme per gli interventi di "somma urgenza" restis necessari in occasione degli eventi calamitosi di cui al nubifraglio verificatosi nelle date 14 e 15 Ottobre 2015;

VISTA la determina n° 172 del 4/4/2016 con la quale si approvavano gli atti contabili relativi alla procedura di somma urgenza in oggetto ed al contempo si assumeva impegno spesa per complessivi € 47.580,00 (di cui € 39.000,00 per interventi di pulizia stradale, pulizia corsi d'acqua e disostruzione tombini e caditoie, ed € 8.580,00 per IVA al 22%) al Cap. ....imp. 94/16 cod. 105202

PRESO ATTO del Bonifico n° 00653676804 del 15/07/2016 con il quale è stata erogata la somma di complessivi euro 46.571,21 , in luogo dei 47.580,00 oggetto di richiesta, da parte della Struttura Commissariale C.D. O.C.P.C. 298/2015 con sede Amministrativa presso l'Autorità di Bacino della Regione Campania Centro Direzionale Napoli, su risorsa n. 2367 Rev. 1388/2016 cod. 4050000

DATO ATTO che la ditta ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. è quindi legittimata a richiedere la liquidazione del compenso dovuto per le lavorazioni effettuate;

### CERTIFICANO

Potersi pagare alla ditta ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. , per le lavorazioni di disostruzione pozzetti di cui agli interventi di somma urgenza connessi agli eventi calamitosi dell'Ottobre 2015 la somma complessiva di euro 2.389,25 ( di cui Euro 1.958,40 per interventi di disostruzione pozzetti ed euro 430,85 per IVA al 22%)

Montesarchio, lì 13.10.2016

Il Responsabile dell'Istruttoria e del Procedimento  
geom. Salvatore FIORILLO

geom. Agostino MATALUNI



\*\*\*\*\*



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ☎ 0824.862203, 📠 0624.692290 🌐 info@comune.montesarchio.bn.it - http://www.comune.montesarchio.bn.it

**DATO atto** che ai sensi del comma 7 dell' art. 3 della Legge 136/2010, la ditta ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l., ha comunicato i dati identificativi per la rintracciabilità dei pagamenti riportati nel dispositivo della presente;

I Responsabili dell'istruttoria e del procedimento propongono l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria; attestando, ai sensi della Legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

I Responsabili dell'Istruttoria e del Procedimento  
geom. Salvatore FIGRILLO geom. Agostino MATALUNI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE del

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del D.lgs. 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 9 aprile 2013 dal Segretario generale (prot. 45):

- la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, produce i seguenti riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente: NESSUNO;
- che sono state/saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

CITTA' DI MONTESARCHIO (PROV. BN)  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
del settore Tecnico  
Geometra del Territorio  
ing. Domenico DULLIO

## DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

1. **Di prendere atto** del certificato di pagamento emesso dai Responsabili del Procedimento geom. Salvatore Fiorillo e geom. Agostino Mataluni in data 13/10/2016, relativo al compenso dovuto alla ditta ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l., per la disostruzione pozzetti eseguita nell'ambito degli interventi di somma urgenza connessi agli eventi calamitosi dell'Ottobre 2015 per la somma complessiva di euro 2.389,25 ( di cui Euro 1.958,40 per interventi di disostruzione pozzetti ed euro 430,85 per IVA al 22%);
2. **Di imputare** la somma di € 2.389,25 ( di cui € 1.958,40 per lavori ed € 430,85 per IVA al 22%) al capitolo 494, imp. 94/16 cod. 0105202;



# CITTÀ di MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

Piazza San Francesco, 82018 Montesarchio (BN) ☎ 0824.692200, 📠 0824.692240 ✉ [ir@com.montesarchio.bn.it](mailto:ir@com.montesarchio.bn.it) - <http://www.comune-montesarchio.bn.it>

3. **Di liquidare a favore della ditta ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l.**, la somma complessiva di € 2.389,25 ( di cui Euro 1.958,40 per interventi di disostruzione pozzetti ed euro 430,85 per IVA al 22%) con accredito presso :  
 Banca : Banco di Credito Cooperativo San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi  
 Codice IBAN : IT44K0899775370009000110909  
 Intestatario del conto : ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l.
4. **Di trasmettere** copia della presente agli Uffici Finanziari per i provvedimenti consequenziali con accredito della somma a favore dell'impresa alle coordinate comunicate;
5. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio in line del sito web istituzionale;
6. **Di disporre** la pubblicazione dei dati essenziali negli appositi elenchi predisposti nel sito web istituzionale " Amministrazione Aperta " art.18, L. 134/2012;

**Il responsabile del settore Tecnico  
 Governo del Territorio  
 Ing. Domenico DUILIO**



Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 del D. Lgs. 267/2000.			Add. _____
Determinazione n° _____ del _____ Oggetto _____			
Capitolo (intervento - risorse)	N° Impegno/Accertamento	Importo Euro	Il responsabile del servizio Finanziario Silvio ADAMO
494	94/16 cod. 0105202	€ 2.389,25	