
PROV. n°32
monte Mauro
Campopiano
32
33a
33b
34
35
36
37
38
39
40
41
42a
42b
43a
43b
44
45
46
48
30a
30b
29
28a
28b
27a
27b
27c
26
25
24a
24b
24c
23
22
21a
21b
21c
Masseria Badia
sorg. Marone
Tora
vallone
Trepont
Tufara
RIO BORRETTO
S.S. n° 7 APPIA

Firmato da:
Iachetta Adriano
Motivo:
STUDIO GEOLOGICO

Data: 20/03/2018 15:32:14

2018 **dott. Adriano Iachetta** - Via Fontana 16 Montesarchio (BN) - fax 0824 / 835216 - cell. 3383736871 - e-mail:adriano.iachetta1@virgilio.it

Citta' di
MONTESARCHIO (BN)
PUC
oggetto: PIANO URBANISTICO COMUNALE
(L.R. 16 del 22/12/2004 e s.m.i. - Regolamento di Attuazione n° 5 del 04/08/2011 - BURC n° 53 dell' 08/08/ 2011)

STUDIO GEO - SISMICO
(L.R. 9 del 07/01/1983 e s.m.i. - D.M. 14 /01 /2008)

SINDACO : Francesco Damiano
ASS. all' URB. : avv.Giuseppe Izzo

1:25000 ○ 1:10000 ○ 1:5000 ● 1:2000 ○

Sistema insediativo: ***Città storiche della Valle Caudina***


TOCCO CAUDIO
BONEA
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
SAN MARTINO VALLE CAUDINA
APOLLOSA
ROCCABASCERANA

– CARTA DELLA STABILITA'

SIGLA	ALLEGATO
G6b	12

PROGETTO URBANISTICO : dr. arch. Pio CASTIELLO
STUDIO GEOLOGICO : dr. geol. Adriano Iachetta
STUDIO AGRONOMICO : dr. agr. Alberto Cesare

dr. Ing. Domenico Dullo
(R.U.P.)

il geologo
dr. Adriano Iachetta

LEGENDA

AREE STABILI

🟩	Aree stabili prive di difficoltà morfologiche. Aree con acclività inferiore al 5%.
🟩	Aree stabili con caratteristiche geotecniche discrete. Acclività minore del 15%

AREE DI MEDIA STABILITA'

🟨	Aree mediamente stabili con pendenze comprese tra il 15% e il 25%
🟨	Aree mediamente stabili con notevoli difficoltà morfologiche: acclività maggiore d

AREE POTENZIALMENTE INSTABILI

🟨	Aree da mediamente stabili a potenzialmente instabili
🟪	Aree potenzialmente instabili per fenomeni di crollo e/o ribaltamento dei materiali
🟥	Aree da potenzialmente instabili ad instali per arretramento delle scarpate
🟥	Aree da potenzialmente instabili ad instabili per fenomeni gravitativi superficiali
🟧	Aree da potenzialmente instabili ad instabili per le loro condizioni geomorfologiche litologiche ed idrogeologiche (frane quiescenti apparentamenti stabilizzate)

AREE INSTABILI

🟥	Frane attuali
▨	Aree ad incerta stabilità. Necessitano studi di dettaglio per la definizione del reali r
⋮	Sezione fluviale insufficiente. Necessitano interventi per scongiurare eventuali fenc esondativi.